

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Верхнебакаанский цементный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
I. Горный цех					
<i>Кабинет начальника</i>					
1. Начальник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Кабинет. Горный цех</i>					
2. Заместитель начальника	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3. Электромеханик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применить средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение времени воздействия шума			
4. Горнорабочий на маркшейдерских работах	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5. Горнорабочий на маркшейдерских работах	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Слесарная мастерская</i>					
6. Инженер-электрик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7. Электрослесарь (слесарь) по ремонту оборудования, разряд: 6	Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна	Снижение времени воздействия шума			

	Безопасность. Бить обозначена знаками опасности.				
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
8. Слесарь по ремонту оборудования, разряд: 6		Снижение времени воздействия шума.			
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Дробильное отделение					
9. Горный мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение тяжести трудового процесса			
		Снижение времени воздействия шума			
10. Горный мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение тяжести трудового процесса			
		Снижение времени воздействия шума			
Отсутствует					

11. Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке, разряд 5	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: УФ-излучение: При выполнении сварочных работ обязательно использование защитных очков или щитка.	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня воздействия вредного фактора			
12. Машинист экскаватора, разряд: 6	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса Снижение времени воздействия вибрации Снижение напряженности трудового процесса Снижение времени воздействия вибрации			
13. Машинист экскаватора, разряд: 6	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
14. Машинист экскаватора, разряд: 6	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБ А необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБ А должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение времени воздействия шума			
15. Машинист экскаватора, разряд: 6	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБ А необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБ А должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума			
16. Машинист экскаватора, разряд: 6	Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБ А необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБ А должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение времени воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
17. Машинист бульдозера, разряд: 6	Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применить средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
18. Машинист бульдозера, разряд: 6	Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применить средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1.1. Отделение дробления мерзеля	Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применить средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение времени воздействия шума			
19. Дробильщик, разряд: 5	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

2. Производственный цех					
<i>Кабинет начальника</i>					
<i>Кабинет ИТР производственно-го цеха</i>					
<i>Отсутствует</i>					
2.1. Сырьевое отделение		Мероприятия по улучшению условий труда не требуются			
27. Машинист сырьевых мельниц, занятый на сухом помоле, разряд: 5		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
28. Машинист штабелераформирующей машины, разряд: 5		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума		
29. Бункеровщик, разряд: 3		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума		
2.2. Отделение обжигов					
30. Машинист (обжигальщик) вращающихся печей, разряд: 6		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума		
31. Транспортёрщик горячего клинкера, разряд: 4					

	допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.				
2.3. Отделение помола цемента					
32. Машинист цементных мельниц, разряд: 5	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
33. Машинист штабелетформирующей машины, разряд: 5	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
34. Бункеровщик, разряд: 3	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
35. Машинист цементных мельниц, разряд: 4	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума			

3. Цех отгрузки	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
Кабинет начальника цеха отгрузки					
Помещение электромеханика					
Цех отгрузки					
44А(45А). Напыщик цемента, разряд: 4	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение времени воздействия шума:			
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
48А(49А). Грузчик	Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение времени воздействия шума:			
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
50. Машинист штабелераформирующей машины, разряд: 5	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких Зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна	Снижение времени воздействия шума:			

	Быть обозначена знаками опасности.				
<i>Освободительный склад</i>					
51. Машинист крана (крановщик), разряд: 4	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Весовая</i>					
<i>Слесарная мастерская</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
54. Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом и обслуживанием технологического и обеспыливающего оборудования, разряд: 5	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение времени воздействия шума			
	Аэрозоли ПВД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Склад</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
3.1. Упаковочное отделение					
56. Насыпщик цемента, разряд: 4	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
57А(58А). Грузчик, занятый на погрузке цемента	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
59. Водитель погрузчика	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
60. Водитель погрузчика	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>4. Автоматизированный цех</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Кабинет начальника</i>					
<i>Кабинет механиков</i>					
<i>Кабинет № 301</i>					
<i>Диспетчерская</i>					
<i>Контрольно-пропускной пост</i>					
<i>Слесарная мастерская</i>					
68. Слесарь по ремонту автомобилей, разряд: 4	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
69. Слесарь по ремонту автомобилей, разряд: 5	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
70. Слесарь по ремонту автомобилей, разряд: 6	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

<i>Осуществляет</i>					
71. Электродогосварщик, занятый на резке и ручной сварке, разряд: 5	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: УФ-излучение: При выполнении сварочных работ обязательно использование защитных очков или щитка.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
72. Вулканизаторщик, разряд: 5	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение времени воздействия шума			
73. Монтажник шин, разряд: 4	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: При нахождении в Зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА необходимо применять средства индивидуальной защиты слуха, без использования средств индивидуальной защиты слуха работа в таких зонах не допускается. Зона воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА должна быть обозначена знаками опасности.	Снижение времени воздействия шума			
74. Аккумуляторщик, разряд: 4	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Кабинет кладовщика</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Участок технологического транспорта</i>					
76. Водитель погрузчика, занятый погрузкой горной массы, разряд: 6	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			


Участок грузового транспорта				
77. Водитель автомобиля (комбинированная дорожная машина)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
81. Водитель поручика	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
82. Водитель поручика	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
83. Машинист крана автомобильного (с/п 25 тн)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
84. Машинист экскаватора	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
Участок автотранспорта				
Участок легкового транспорта				
5. Заводоуправление. Металлургическая дирекция				
Кабинет заместителя главного инженера				
6. Отдел информационных технологий				
Кабинет №38				
7. Управление продажами				
7.1. Отдел планирования и отчетности				
8. Столовая				
Моечная				
103. Мойщик посуды				

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Дата составления: 31.07.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер



Парфенов А.В.

31.08.2018г

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления делами

(подпись)




Рагимов З.М.

31.08.2018г

Заместитель управляющего директора





по юридическим вопросам

(подпись)



Буйиистр Ю.А.

31.08.2018г

Руководитель СПБ и ОТ (должность)	 (подпись)	Шапкова Л.В. (Ф.И.О.)	<u>31.08.2018г.</u> (дата)
Начальник ОО и ОТ (должность)	 (подпись)	Крутько Л.А. (Ф.И.О.)	<u>31.08.2018г.</u> (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Сборщик В.И. (Ф.И.О.)	<u>31.08.2018г.</u> (дата)
Председатель совета трудового коллектива (должность)	 (подпись)	Мигина В.Н. (Ф.И.О.)	<u>31.08.2018г.</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>770</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Н.Н. Алимova (Ф.И.О.)	<u>31.07.2018г.</u> (дата)
---------------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------